





# アルミニウム合金製はしご (1JOB型、2JOB型) の 無償点検・修理を行います



ラベル拡大

ラベル添付位置 (下から4段目と  
5段目踏ざんの間の左支柱に貼付)



不具合箇所拡大

この樹脂部品に亀裂が入ります  
※樹脂部品が紺色のは対策品です

平素は、弊社製品をご利用頂きまして誠にありがとうございます。

弊社の製品(アルミニウム合金製はしご)におきまして、通常のご使用・保管においても下部端具という樹脂部品に亀裂及び場合によっては割れが発生することが確認されました。この状態でご使用されますと、製品を正しく設置することが出来ない場合があり、設置できたとしても足元が不安定な状態となる恐れがございます。

当該製品をお持ちのお客様は直ちにご使用を中止して頂き、  
下記お問合せ窓口までご連絡ください。

弊社にて対策部品への交換作業をさせていただきます。

お客様にはご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません。

お問合せ窓口(受付時間/月曜日～金曜日 9:00～17:00)※祝日除く

フリーコール: **0120-168-751**

1JOB-30	2JOB-53
1JOB-40	2JOB-60
1JOB-50	2JOB-74
	2JOB-80

対象製品の確認方法

本体表示ラベルに記載されている  
製品型式をご確認ください。  
左記の製品全てが対象です。